

Jelmagyarázat

- Benzol FK mintavételi pont, vizsgálati eredménnyel
- Meglévő, emberi jelenlétet igénylő tevékenységgel érintett, ipari célú épület (iroda, raktár)
- Meglévő, használaton kívüli, emberi jelenléttel nem érintett épület
- Egykori gyárépület, amely felszín felett lebontásra került, az alapjai a földben vannak
- Lakott lakóépület
- Lakóházhoz tartozó melléképület, tartós emberi tartózkodás nélküli funkcióval
- Intézményi területen található, tartós emberi tartózkodással érintett épület (Óvoda, Leánynevelő Intézet)

Ábra azonosító

Érintett közeg: **földtani közeg**

Érintett anyagcsoport: **Benzol**

Érintett mélység:

106-107 mBf, azaz **7,0** mfa

Szennyezettség (mg/kg)

0,2 | 0,5 | 0,77 | 2 | 5 | 10 | 20

ADEPT ENVIRO KFT.	Adept Enviro Kft. 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fszt. 2. www.adeptenviro.hu	
Budapest volt Szövőgyár (Colortex) Részletes helyszínrajz		
Kiegészítő TZD, 2. ütem + MBT Szennyezettség elterjedés - Talaj - Benzol		
Témavezető: Melegh Csongor	Méretarány: 1:2000 (A4)	Munkaszám: 0383
Szerkesztette: Vámosi Oszkár	Dátum: 2026. április	Ábraszám: 4.1.1.