


## Jelmagyarázat

- Xilolok FK mintavételi pont, vizsgálati eredménnyel
- Meglévő, emberi jelenlétet igénylő tevékenységgel érintett, ipari célú épület (iroda, raktár)
- Meglévő, használaton kívüli, emberi jelenléttel nem érintett épület
- Egykori gyárépület, amely felszín felett lebontásra került, az alapjai a földben vannak
- Lakott lakóépület
- Lakóházhoz tartozó melléképület, tartós emberi tartózkodás nélküli funkcióval
- Intézményi területen található, tartós emberi tartózkodással érintett épület (Óvoda, Leánynevelő Intézet)

## Ábra azonosító

Érintett közeg: **földtani közeg**

Érintett anyagcsoport: **Xilolok**

Érintett mélység:

**106-107** mBf, azaz **7,0** mfa

## Szennyezettség (mg/kg)

0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 29 | 50

| | | |
|---|---|---|
| Adept Enviro Kft.<br>1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fszt. 2.<br>www.adeptenviro.hu | | |
| Budapest volt Szövőgyár (Colortex)<br>Részletes helyszínrajz | | |
| Kiegészítő TZD, 2. ütem + MBT<br>Szennyezettség elterjedés - Talaj - Xilolok | | |
| Témavezető:<br>Melegh Csongor | Méretarány:<br>1:2000 (A4) | Munkaszám:<br>0383 |
| Szerkesztette:<br>Vámosi Oszkár | Dátum:<br>2026. április | Ábraszám:<br>4.4.3. |