

Jelmagyarázat

- Egyéb alkilbenzolok (EAB) FK mintavételi pont, vizsgálati eredménnyel
- Meglévő, emberi jelenlétet igénylő tevékenységgel érintett, ipari célú épület (iroda, raktár)
- Meglévő, használaton kívüli, emberi jelenléttel nem érintett épület
- Egykori gyárépület, amely felszín felett lebontásra került, az alapjai a földben vannak
- Lakott lakóépület
- Lakóházhoz tartozó melléképület, tartós emberi tartózkodás nélküli funkcióval
- Intézményi területen található, tartós emberi tartózkodással érintett épület (Óvoda, Leánynevelő Intézet)

Ábra azonosító

Érintett közeg: **földtani közeg**

Érintett anyagcsoport: **EAB**

Érintett mélység:

103-104 mBf, azaz **10,0** mfa

Szennyezettség (mg/kg)

0,5 | 1 | 5 | 10 | 50 | 170 | 500

ADEPT ENVIRO KFT	Adept Enviro Kft. 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fszt. 2. www.adeptenviro.hu

Budapest volt Szövőgyár (Colortex)
Részletes helyszínrajz

Kiegészítő TZD, 2. ütem + MBT
Szennyezettség elterjedés - Talaj - EAB

Témavezető: Melegh Csongor	Méretarány: 1:2000 (A4)	Munkaszám: 0383
Szerkesztette: Vámosi Oszkár	Dátum: 2026. április	Ábraszám: 4.5.6.