

Jelmagyarázat

- PAH FK mintavételi pont, vizsgálati eredménnyel
- Meglévő, emberi jelenlétet igénylő tevékenységgel érintett, ipari célú épület (iroda, raktár)
- Meglévő, használaton kívüli, emberi jelenléttel nem érintett épület
- Egykori gyárépület, amely felszín felett lebontásra került, az alapjai a földben vannak
- Lakott lakóépület
- Lakóházhoz tartozó melléképület, tartós emberi tartózkodás nélküli funkcióval
- Intézményi területen található, tartós emberi tartózkodással érintett épület (Óvoda, Leánynevelő Intézet)

Ábra azonosító

Érintett közeg: **földtani közeg**
Érintett anyagcsoport: **PAH**
Érintett mélység:
111-112 mBf, azaz **2,0** mfa

Szennyezettség (mg/kg)

1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 330 | 1000

Adept Enviro Kft.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fszt. 2.
www.adeptenviro.hu

Budapest volt Szövőgyár (Colortex)
Részletes helyszínrajz

Kiegészítő TZD, 2. ütem + MBT
Szennyezettség elterjedési ábrák

Témavezető: Melegh Csongor	Méretarány: 1:2000 (A4)	Munkaszám: 0383
Szerkesztette: Vámosi Oszkár	Dátum: 2026. április	Ábraszám: 4.7. 2.