

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

| | | |
|--|--|--|
| <p>Városrész: ÖREGFALU</p> | <p>Utca, házszám: JUHOS KÖZ 4.</p> | <p>83.</p> |
|  | | <p>Hrsz.: 89978 Tulajdonviszony: magántulajdon</p> <p>Jelenlegi funkció: lakóépület Eredeti funkció: lakóépület Építész: - Építető: - Építés éve: 1860 körül</p> <p>Hatályos védelem: - Javasolt védelem: kerületi védelem</p> |
| <p>Jelleg, értékelés: Jellegzetes oldalhatáron álló, utca felé két ablakkal és valószínűleg utólagosan kontyolt tetővel forduló falusias lakóház. Húzott párkány, osztott üvegezésű ablakok, új igényes faléces kerítés. A régi ház és az új kerítés harmonikus együttélése pozitív példa. A környezetében felépült új sorház jellegű nyomasztó és silány beépítés erősen lerontja az értékes városrészt.</p> <p>Védendő értékek: - beépítési mód, arányok, tetőzet - utcai homlokzat, ablakok</p> | | |
| <p>Bibliográfia:</p>   |  | |
| <p>Adatfelvevő: Böröczi Belán Adatfelvétel ideje: 2017.</p> | <p>Fotó: Böröczi Belán</p> | |

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész:
ÖREGFALU

Utca, házszám:
JUHOS KÖZ 4.

83.



Fotó: Böröczi Belán, 2017

