



RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

<p>Városrész: RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU</p>	<p>Utca, házszám: RÁKOS ÚT 52.</p>	<p>108.</p>
		<p>Hrsz.: 85966 Tulajdonviszony: magántulajdon</p> <p>Jelenlegi funkció: lakóépület Eredeti funkció: lakóépület Építőmester: - Építettő: - Építés éve: 1910 körül</p> <p>Hatályos védelem: - Javasolt védelem: kerületi védelem</p>
<p>Jelleg, értékelés: Hézagosan zárt sorúan L alakban épült, 4 tengelyes, magassírdszintes. téglaburkolatú lakóház, húzott párkánnyal, az ablakok fölött díszes virágmintás vakolat architektúrával, sima vörös mészkő lábazattal. Az épülethez magas tömör téglakerítés és mögötte főútvonal mentén ritkának számító, utcaképbén is erőteljesen megjelenő idős fák, facsoportok, nagyméretű kert tartozik.</p> <p>Védendő értékek: - beépítési mód, arányok, tetőzet - homlokzat, homlokzati részletek, eredeti ablakok, tégl- és vakolat architektúra, anyaghasználat, tömör téglakerítés, kert sok idős fával</p>		
<p>Bibliográfia:</p> <p>Eredeti tervek, dokumentumok:</p> <p>Archív fotók:</p>		
<p>Adatfelvevő: Perczel Anna Adatfelvétel ideje: 2011.</p>	<p>Fotó: Böröczi Belán</p>	

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész:
RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU

Utca, házszám:
RÁKOS ÚT 52.

108.



Fotó: Böröczi Belán, 2017

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

<p>Városrész: RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU</p>	<p>Utca, házszám: RÁKOS ÚT 58. – MACKÓ UTCA 2.</p>	<p>109.</p>
		<p>Hrsz.: 85829/1 Tulajdonviszony: 100 % önkormányzati tulajdon</p> <p>Jelenlegi funkció: orvosi rendelő (ideggondozó) Eredeti funkció: lakóépület orvosi rendelővel Építész: Deixler János Építető: dr. Mandl Henrik Építés éve: 1924.</p> <p>Hatályos védelem: - Javasolt védelem: kerületi védelem</p>
<p>Jelleg, értékelés: A Rákos úti hegyesszögű utcatalálkozásokban álló épületek legszebbike ez a magasföldszintes szecesszióshatású, de ennél jóval későbbi épült sarokház. A mindkét utca irányában hézagosan zártosorú beépítésben álló épületet három irányban is íves pártázatos kiemelés, a lecsapott sarkon törtvonalú hozzáépítés, vakolat- és téglafelületek váltakozása, ruszti kólábazat jellemzi. Magas fallal körülvett nagyméretű kert, a kertben, utcaképpen is megjelenő idős fák tartoznak hozzá.</p> <p>Védendő értékek: - beépítési mód, arányok, tetőzet, kert, fák - homlokzatok, homlokzati részletek, vakolat. és tégl architektúra, anyaghasználat</p>		
<p>Bibliográfia:</p> <p>Eredeti tervek, dokumentumok: Rákospalotai építési iratok, 9. doboz, 1924, BLF</p> <p>Archív képek:</p>		
<p>Adatfelvevő: Böröczi Belán Adatfelvétel ideje: 2017.</p>	<p>Fotó: Böröczi Belán</p>	

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész:
RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU

Utca, házszám:
RÁKOS ÚT 58. – MACKÓ UTCA 2.

109.



Fotó: Böröczi Belán, 2017