

247240 247250 247260 247270 247280 247290 247300 247310 247320 247330 247340 247350 247360 247370 247380

Szennyezettségi szintek

"B" szennyezettségi határérték
(0,2 mg/kg)

"D" kármentesítési célállapot
határérték (0,77 mg/kg)



LabSystem új csarnok

88322/2

Viktorov

10.J.
Könyvtár

2.B.
LabSystem
iroda

14.N.
Egykori
irodaépület

15.O.
Egykori
ponta

Szövőgyár utca

22

20

88326

88323

(88422)

Enekes utca (88422)

Szövőgyár utca (88327)

Óvoda

Jelmagyarázat

- Benzol FK mintavételi pont, vizsgálati eredménnyel
- Meglévő, emberi jelenlétet igénylő tevékenységgel érintett, ipari célú épület (iroda, raktár)
- Meglévő, használaton kívüli, emberi jelenléttel nem érintett épület
- Egykori gyárépület, amely felszín felett lebontásra került, az alapjai a földben vannak
- Lakott lakóépület
- Lakóházhoz tartozó melléképület, tartós emberi tartózkodás nélküli funkcióval
- Intézményi területen található, tartós emberi tartózkodással érintett épület (Óvoda, Leánynevelő Intézet)

Ábra azonosító

Érintett közeg: **földtani közeg**
Érintett anyagcsoport: **Benzol**
Érintett mélység:
105-106 mBf, azaz 8,0 mfa

Szennyezettség (mg/kg)



Adept Enviro Kft.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fszt. 2.
www.adeptenviro.hu

Budapest volt Szövőgyár (Colortex)
Részletes helyszínrajz

Kiegészítő TZD, 2. ütem + MBT
Szennyezettség elterjedés - Talaj - Benzol

Témavezető: Melegh Csongor	Méretarány: 1:2000 (A4)	Munkaszám: 0383
Szerkesztette: Vámosi Oszkár	Dátum: 2026. február	Ábraszám: 4.1.2.