




Jelmagyarázat

- ✚ Benzol FK mintavételi pont, vizsgálati eredménnyel
- Meglévő, emberi jelenlétet igénylő tevékenységgel érintett, ipari célú épület (iroda, raktár)
- Meglévő, használaton kívüli, emberi jelenléttel nem érintett épület
- Egykori gyárépület, amely felszín felett lebontásra került, az alapjai a földben vannak
- Lakott lakóépület
- Lakóházhoz tartozó melléképület, tartós emberi tartózkodás nélküli funkcióval
- Intézményi területen található, tartós emberi tartózkodással érintett épület (Óvoda, Leánynevelő Intézet)

Ábra azonosító


Érintett közeg: **földtani közeg**

Érintett anyagcsoport: **Benzol**

Érintett mélység:

104-105 mBf, azaz 9,0 mfa

Szennyezettség (mg/kg)



Adept Enviro Kft.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2.
www.adeptenviro.hu

Budapest volt Szövőgyár (Colortex)
Részletes helyszínrajz

Kiegészítő TZD, 2. ütem + MBT
Szennyezettség elterjedés - Talaj - Benzol

Témavezető:
Melegh Csongor

Méretarány:
1:2000 (A4)

Munkaszám:
0383

Szerkesztette:
Vámosi Oszkár

Dátum:
2026. április

Abraszám:
4.1.3