


247380 247370 247360 247350 247340 247330 247320 247310 247300 247290 247280 247270 247260 247250 247240

Szennyezettségi szintek

-  "B" szennyezettségi határérték (0,5 mg/kg)
-  "D" kármentesítési célállapot határérték (5,7 mg/kg)




Jelmagyarázat

-  Etil-benzol FK mintavételi pont, vizsgálati eredménnyel
-  Meglévő, emberi jelenlétet igénylő tevékenységgel érintett, ipari célú épület (iroda, raktár)
-  Meglévő, használaton kívüli, emberi jelenléttel nem érintett épület
-  Egykori gyárépület, amely felszín felett lebontásra került, az alapjai a földben vannak
-  Lakott lakóépület
-  Lakóházhoz tartozó melléképület, tartós emberi tartózkodás nélküli funkcióval
-  Intézményi területen található, tartós emberi tartózkodással érintett épület (Óvoda, Leánynevelő Intézet)

Ábra azonosító

Érintett közeg: **földtani közeg**
Érintett anyagcsoport: **Etilbenzol**
Érintett mélység: **107-108 mBf, azaz 6,0 mfa**

Szennyezettség (mg/kg)



 ADEPT ENVIRO KFT.	Adept Enviro Kft. 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fszt. 2. www.adeptenviro.hu		
Budapest volt Szövőgyár (Colortex) Részletes helyszínrajz			
Kiegészítő TZD, 2. ütem + MBT Szennyezettség elterjedés - Talaj - Etil-benzol			
Témavezető: Melegh Csongor	Méretarány: 1:2000 (A4)	Munkaszám: 0383	
Szerkesztette: Vámosi Oszkár	Dátum: 2026. április	Ábraszám: 4.3.2	