


247380 247370 247360 247350 247340 247330 247320 247310 247300 247290 247280 247270 247260 247250 247240



Jelmagyarázat

- Xilolok FK mintavételi pont, vizsgálati eredménnyel
- Meglévő, emberi jelenlétet igénylő tevékenységgel érintett, ipari célú épület (iroda, raktár)
- Meglévő, használaton kívüli, emberi jelenléttel nem érintett épület
- Egykori gyárépület, amely felszín felett lebontásra került, az alapjai a földben vannak
- Lakott lakóépület
- Lakóházhoz tartozó melléképület, tartós emberi tartózkodás nélküli funkcióval
- Intézményi területen található, tartós emberi tartózkodással érintett épület (Óvoda, Leánynevelő Intézet)

Ábra azonosító

Érintett közeg: **földtani közeg**
Érintett anyagcsoport: **Xilolok**
Érintett mélység: **107-108 mBf, azaz 6,0 mfa**

Szennyezettség (mg/kg)

 ADEPT ENVIRO KFT	Adept Enviro Kft. 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fszt. 2. www.adeptenviro.hu		
Budapest volt Szövőgyár (Colortex) Részletes helyszínrajz			
Kiegészítő TZD, 2. ütem + MBT Szennyezettség elterjedés - Talaj - Xilolok			
Térvezető: Melegh Csongor	Méretarány: 1:2000 (A4)	Munkaszám: 0383	
Szerkesztette: Vámosi Oszkár	Dátum: 2026. április	Ábraszám: 4.4.2	