




Jelmagyarázat

Egyéb alkilbenzolok (EAB) FK mintavételi pont, vizsgálati eredménnyel

Meglévő, emberi jelenlétet igénylő tevékenységgel érintett, ipari célú épület (iroda, raktár)

Meglévő, használaton kívüli, emberi jelenléttel nem érintett épület

Egykori gyárépület, amely felszín felett lebontásra került, az alapjai a földben vannak

Lakott lakóépület

Lakóházhoz tartozó melléképület, tartós emberi tartózkodás nélküli funkcióval


Intézményi területen található, tartós emberi tartózkodással érintett épület (Óvoda, Leánynevelő Intézet)

Ábra azonosító

Érintett közeg: földtani közeg

Érintett anyagcsoport: EAB

Érintett mélység: 108-109 mBf, azaz 5,0 mfa



Adept Enviro Kft.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2.
www.adeptenviro.hu

Budapest volt Szövogyár (Colortex)
Részletes helyszínrajz

Kiegészítő TZD, 2. ütem + MBT
Szennyezettség elterjedés - Talaj - EAB

Témavezető: Melegh Csongor	Méretarány: 1:2000 (A4)	Munkaszám: 0383
Szerkesztette: Vámosi Oszkár	Dátum: 2026. április	Ábraszám: 4.5.1.