




## Jelmagyarázat

- ✚ Egyéb alkilbenzolok (EAB) FK mintavételi pont, vizsgálati eredménnyel
- Meglévő, emberi jelenlétet igénylő tevékenységgel érintett, ipari célú épület (iroda, raktár)
- Meglévő, használaton kívüli, emberi jelenléttel nem érintett épület
- Egykori gyárépület, amely felszín felett lebontásra került, az alapjai a földben vannak
- Lakott lakóépület
- Lakóházhoz tartozó melléképület, tartós emberi tartózkodás nélküli funkcióval
- Intézményi területen található, tartós emberi tartózkodással érintett épület (Óvoda, Leánynevelő Intézet)


## Ábra azonosító

Érintett közeg: **földtani közeg**

Érintett anyagcsoport: **EAB**

Érintett mélység:  
**105-106 mBf, azaz 8,0 mfa**

## Szennyezettség (mg/kg)



Adept Enviro Kft.  
1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fszt. 2.  
www.adeptenviro.hu

Budapest volt Szövogyár (Colortex)  
Részletes helyszínrajz

Kiegészítő TZD, 2. ütem + MBT  
Szennyezettség elterjedés - Talaj - EAB

Témavezető:  
Melegh Csongor

Méretarány:  
1:2000 (A4)

Munkaszám:  
0383

Szerkesztette:  
Vámosi Oszkár

Dátum:  
2026. április

Ábraszám:  
4.5.4.