





### Jelmagyarázat

- PAH FK mintavételi pont, vizsgálati eredménnyel
- Meglévő, emberi jelenlétet igénylő tevékenységgel érintett, ipari célú épület (iroda, raktár)
- Meglévő, használaton kívüli, emberi jelenléttel nem érintett épület
- Egykori gyárépület, amely felszín felett lebontásra került, az alapjai a földben vannak
- Lakott lakóépület
- Lakóházhoz tartozó melléképület, tartós emberi tartózkodás nélküli funkcióval
- Intézményi területen található, tartós emberi tartózkodással érintett épület (Óvoda, Leánynevelő Intézet)

### Ábra azonosító

Érintett közeg: **földtani közeg**  
Érintett anyagcsoport: **PAH**  
Érintett mélység: **109-110 mBf, azaz 4,0 mfa**



|                                                                                       |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Adept Enviro Kft.<br>1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fszt. 2.<br>www.adeptenviro.hu |                            |                     |
| Budapest volt Szövőgyár (Colortex)<br>Részletes helyszínrajz                          |                            |                     |
| Kiegészítő TZD, 2. ütem + MBT<br>Szennyezettség elterjedési ábrák                     |                            |                     |
| Témavezető:<br>Melegh Csongor                                                         | Méretarány:<br>1:2000 (A4) | Munkaszám:<br>0383  |
| Szerkesztette:<br>Vámosi Oszkár                                                       | Dátum:<br>2026. április    | Ábraszám:<br>4.7.4. |