





Jelmagyarázat

- VOCI FK mintavételi pont, vizsgálati eredménnyel
- Meglévő, emberi jelenlétet igénylő tevékenységgel érintett, ipari célú épület (iroda, raktár)
- Meglévő, használaton kívüli, emberi jelenléttel nem érintett épület
- Egykori gyárépület, amely felszín felett lebontásra került, az alapjai a földben vannak
- Lakott lakóépület
- Lakóházhoz tartozó melléképület, tartós emberi tartózkodás nélküli funkcióval
- Intézményi területen található, tartós emberi tartózkodással érintett épület (Óvoda, Leánynevelő Intézet)

Ábra azonosító

Érintett közeg: **földtani közeg**
Érintett anyagcsoport: **VOCI**
Érintett mélység:
105-104 mBf, azaz kb. 9,0 mfa

Szennyezettség (mg/kg)



		Adept Enviro Kft. 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2. www.adeptenviro.hu	
Budapest volt Szővőgyár (Colortex) Részletes helyszínrajz			
Kiegészítő TZD, 2. ütem + MBT Szennyezettség elterjedési ábrák			
Témavezető: Melegh Csongor		Méretarány: 1:6500	Munkaszám: 0383
Szerkesztette: Vámosi Oszkár		Dátum: 2026. április	Ábraszám: 4.8.9.