




Jelmagyarázat

PAH, Dibenz(a,h)antracén FAV mintavételi pont, jellemző értékkel

Meglévő, emberi jelenlétet igénylő tevékenységgel érintett, ipari célú épület (iroda, raktár)

Meglévő, használaton kívüli, emberi jelenléttel nem érintett épület

Egykori gyárépület, amely felszín felett lebontásra került, az alapjai a földben vannak

Lakott lakóépület

Lakóházhoz tartozó melléképület, tartós emberi tartózkodás nélküli funkcióval


Intézményi területen található, tartós emberi tartózkodással érintett épület (Óvoda, Leánynevelő Intézet)

Ábra azonosító

Érintett közeg: **felszín alatti víz**

Érintett anyagcsoport: **Dibenz(a,h)antracén**

Érintett mélység: **7,0-10,0** mfa



 ADEPT ENVIRO KFT	Adept Enviro Kft. 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. www.adeptenviro.hu	
Budapest XV., volt Rákospalotai Finomkötőtárugyár környezetének áttekintő helyszínrajza		
Kiegészítő TZD, 2. ütem + MBT Szennyezettség elterjedési ábrák - felső szint		
Témavezető: Kapui Zsuzsanna	Méretarány: 1:2000	Munkaszám: 0383
Szerkesztette: Tekus András	Dátum: 2026. április	Ábraszám: 5.22.