





Jelmagyarázat

F204



Alsó és felső szűrőzésű meglévő
szövőgyári furatok
Szennyezettség µg/dm³ értékben



Ábra azonosító


Érintett közeg: **felszín alatti víz**

Érintett anyagcsoport:

kloroform (TCM)

Érintett mélység: **sekély**

Szennyezettség (mg/kg)




Adept Enviro Kft.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.
www.adeptenviro.hu

Budapest XV., volt Rákospalotai Finomkötőtárugyár
környezetének áttekintő helyszínrajza

Kiegészítő TZD, FAV szennyezettség
2026. áprilisi állapot

Témavezető: dr. Kapui Zsuzsanna	Méretarány: 1:5500	Munkaszám: 0383
Szerkesztette: Melegh Csongor	Dátum: 2026. április	Ábraszám: FAV-TCM-01



Szennyezettségi szintek

"B" szennyezettségi határérték
(5 µg/dm³)


"D" kármentesítési célállapot
határérték (- µg/dm³)

Jelmagyarázat

F204



Alsó és felső szűrőzésű meglévő
szövőgyári furatok
Szennyezettség µg/dm³ értékben



Ábra azonosító


Érintett közeg: **felszín alatti víz**

Érintett anyagcsoport:

kloroform (TCM)

Érintett mélység: **mély**

Szennyezettség (mg/kg)



Adept Enviro Kft.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.
www.adeptenviro.hu

Budapest XV., volt Rákospalotai Finomkötőtárugár
környezetének áttekintő helyszínrajza

Kiegészítő TZD, FAV szennyezettség
2026. áprilisi állapot

Témavezető:
dr. Kapui Zsuzsanna

Méretarány:
1:5500

Munkaszám:
0383

Szerkesztette:
Melegh Csongor

Dátum:
2026. április

Ábraszám:
FAV-TCM-02