





Jelmagyarázat

F204



Alsó és felső szűrőzésű meglévő
szövőgyári furatok
Szennyezettség µg/dm³ értékben



Ábra azonosító


Érintett közeg: **felszín alatti víz**

Érintett anyagcsoport:

perklóretén (PCE)

Érintett mélység: **sekély**

Szennyezettség (mg/kg)



Adept Enviro Kft.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.
www.adeptenviro.hu


Budapest XV., volt Rákospalotai Finomkötőtárugyár
környezetének áttekintő helyszínrajza

Kiegészítő TZD, FAV szennyezettség
2026. áprilisi állapot

Témavezető:
dr. Kapui Zsuzsanna
Szerkesztette:
Melegh Csongor

Méretarány:
1:5500
Dátum:
2026. április

Munkaszám:
0383
Ábraszám:
FAV-PCE-01




Jelmagyarázat

F204



Alsó és felső szűrőzésű meglévő
szövőgyári furatok
Szennyezettség µg/dm³ értékben



Ábra azonosító


Érintett közeg: **felszín alatti víz**

Érintett anyagcsoport:

perklóretén (PCE)

Érintett mélység: **mély**

Szennyezettség (mg/kg)



Adept Enviro Kft.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.
www.adeptenviro.hu

Budapest XV., volt Rákospalotai Finomkötőtárugyár
környezetének áttekintő helyszínrajza

Kiegészítő TZD, FAV szennyezettség
2026. áprilisi állapot

Témavezető:

dr. Kapui Zsuzsanna

Méretarány:

1:5500

Munkaszám:

0383

Szerkesztette:

Melegh Csongor

Dátum:

2026. április

Ábraszám:

FAV-PCE-02