





Jelmagyarázat

F204



Alsó és felső szűrőzésű meglévő
szövőgyári furatok
Szennyezettség µg/dm³ értékben



Ábra azonosító


Érintett közeg: **felszín alatti víz**

Érintett anyagcsoport:

össz halogénes alifás (VOC)

Érintett mélység: **sekély**

Szennyezettség (mg/kg)




Adept Enviro Kft.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.
www.adeptenviro.hu

Budapest XV., volt Rákospalotai Finomkötőtárugyár
környezetének áttekintő helyszínrajza

Kiegészítő TZD, FAV szennyezettség
2026. áprilisi állapot

Témavezető: dr. Kapui Zsuzsanna	Méretarány: 1:5500	Munkaszám: 0383
Szerkesztette: Melegh Csongor	Dátum: 2026. április	Ábraszám: FAV-VOCI-01




Jelmagyarázat

F204



Alsó és felső szűrőzésű meglévő
szövőgyári furatok
Szennyezettség $\mu\text{g}/\text{dm}^3$ értékben



Ábra azonosító


Érintett közeg: **felszín alatti víz**

Érintett anyagcsoport:

össz halogénés alifás (VOC)

Érintett mélység: **mély**

Szennyezettség (mg/kg)



Adept Enviro Kft.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.
www.adeptenviro.hu

Budapest XV., volt Rákospalotai Finomkötőtárugár
környezetének áttekintő helyszínrajza

Kiegészítő TZD, FAV szennyezettség
2026. áprilisi állapot

Témavezető:

dr. Kapui Zsuzsanna

Méretarány:

1:5500

Munkaszám:

0383

Szerkesztette:


Meleghe Csongor

Dátum:

2026. április

Ábraszám:

FAV-VOC1-02



Szennyezettségi szintek

"B" szennyezettségi határérték
(**0,5** µg/dm³)


A PCE "D" kármentesítési
célállapot határértékhez kalkulált
határérték (**1 111** µg/dm³)

Jelmagyarázat

F204



Alsó és felső szűrőzésű meglévő
szövőgyári furatok
Szennyezettség µg/dm³ értékben



Ábra azonosító


Érintett közeg: **felszín alatti víz**

Érintett anyagcsoport:

vinilklorid (vc)

Érintett mélység: **sekély**

Szennyezettség (mg/kg)



Adept Enviro Kft.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.
www.adeptenviro.hu

Budapest XV., volt Rákospalotai Finomkötőtárugár
környezetének áttekintő helyszínrajza

Kiegészítő TZD, FAV szennyezettség
2026. áprilisi állapot

Témavezető:
dr. Kapui Zsuzsanna


Méretarány:
1:5500

Munkaszám:
0383

Szerkesztette:
Melegh Csongor

Dátum:
2026. április

Ábraszám:
FAV-VC-01




Jelmagyarázat

F204



Alsó és felső szűrőzésű meglévő
szövőgyári furatok
Szennyezettség $\mu\text{g}/\text{dm}^3$ értékben



Ábra azonosító


Érintett közeg: **felszín alatti víz**

Érintett anyagcsoport:

vinilklorid (VC)

Érintett mélység: **mély**

Szennyezettség (mg/kg)



Adept Enviro Kft.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.
www.adeptenviro.hu

Budapest XV., volt Rákospalotai Finomkötőtárugár
környezetének áttekintő helyszínrajza

Kiegészítő TZD, FAV szennyezettség
2026. áprilisi állapot

Témavezető:

dr. Kapui Zsuzsanna

Méretarány:

1:5500

Munkaszám:

0383

Szerkesztette:

Melegh Csongor

Dátum:

2026. április

Ábraszám:

FAV-VC-02