

9. MELLÉKLET

Szénatomszám eloszlási diagramok

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: Nitrokémia Környezetvédelmi
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**

8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2.

**Projekt: Budapest XV., volt Budapesti
Finomkötöttárugyár (COLORTEX) részletes
tényfeltárás 2. ütem (2025/K/16319)**

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1042207/1

Analitika kezdete: 2026. 01. 27.

Analitika vége: 2026. 01. 29.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére
bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak
teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség
ellenőrzés.


Vizsgálati mintákat összesítő táblázat

Beszállító: Adept Enviro Kft. Beszállítás ideje: 2025/10/31 15:35 Megrendelőlap száma: 2025/039217

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
CLRT-OG-30/6,7	2025/10/31	Talaj	0006078953	200 g	200 g barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	


Összes szénhidrogén eloszlásvizsgálat

Mintatípus: Talaj



Projekt:
Budapest XV., volt
Budapesti
Finomkötöttárugyár
(COLORTEX) részletes
tényfeltárás 2. ütem
(2025/K/16319)

Vizsg. jegyzők. sz.:
1042207/1;
2026. 01. 29.



CLRT-OG-30/6,7: a minta C10-C30 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés nem degradálódott gázolajtól származik.

2026. január 29.

Klincsik Szilvia
projekt koordinációs munkatárs

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: Nitrokémia Környezetvédelmi
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**

8184 Balatonfüzfő, Munkás tér 2.

**Projekt: Colortex tényfeltárás 2. ütem
(2025/K/17963)**

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1042208/1

Analitika kezdete: 2026. 01. 27.

Analitika vége: 2026. 01. 29.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére
bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak
teljes terjedelmében sokszorosítható.




Vizsgálati mintákat összesítő táblázat


Beszállító: Adept Enviro Kft. Beszállítás ideje: 2025/11/26 16:30 Megrendelőlap száma: 2025/042077

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
CLRT-OG-47/ 6,0 m	2025/11/26	Talaj	0006544859	200 g	200 g barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	

Összes szénhidrogén eloszlásvizsgálat

Mintatípus: Talaj





CLRT-OG-47/6,0 m: a minta C8-C29 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés nem degradálódott gázolajtól származik.

2026. január 29.

Klincsik Szilvia
projekt koordinációs munkatárs

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: Nitrokémia Környezetvédelmi
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**

8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2.

**Projekt: Budapest XV., volt Budapesti
Finomkötöttárugyár (COLORTEX) részletes
tényfeltárás 2. ütem (2025/K/16510)**

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1042209/1

Analitika kezdete: 2026. 01. 27.

Analitika vége: 2026. 01. 29.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére
bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak
teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség
ellenőrzés.


Vizsgálati mintákat összesítő táblázat


Beszállító: Adept Enviro Kft. Beszállítás ideje: 2025/11/04 17:50 Megrendelőlap száma: 2025/039589

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
CLRT-OG_16/6,2 m	2025/11/04	Talaj	0006334443	200 g	200 g barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	

Összes szénhidrogén eloszlásvizsgálat

Mintatípus: Talaj





CLRT-OG_16/6,2 m: a minta C7-C31 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés nem degradálódott gázolajtól és benzintől származik. A kétféle szennyezés aránya: (gázolaj/benzin) 13.

2026. január 29.

Klincsik Szilvia
projekt koordinációs munkatárs

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: Nitrokémia Környezetvédelmi
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**

8184 Balatonfüzfő, Munkás tér 2.

**Projekt: Colortex tényfeltárás 2. ütem
(2025/K/17885)**

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1042210/1

Analitika kezdete: 2026. 01. 27.

Analitika vége: 2026. 01. 29.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére
bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak
teljes terjedelmében sokszorosítható.





Vizsgálati mintákat összesítő táblázat
Beszállító: Adept Enviro Kft. **Beszállítás ideje:** 2025/11/25 14:45 **Megrendelőlap száma:** 2025/041867

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
CLRT-OG-45/6,30 m	2025/11/25	Talaj	0005673616	200 g	200 g barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	
CLRT-OG-46/5,50 m	2025/11/25	Talaj	0006411737	200 g	200 g barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	


Összes szénhidrogén eloszlásvizsgálat


Mintatípus: Talaj





CLRT-OG-45/6,30 m: a minta C7-C31 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés nem degradálódott gázolajtól és benzintől származik. A kétféle szennyezés aránya: (gázolaj/benzin) 27.





CLRT-OG-46/5,50 m: a minta C8-C31 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés nem degradálódott gázolajtól és benzintől származik. A kétféle szennyezés aránya: (gázolaj/benzin) 22.

2026. január 29.

Klincsik Szilvia
projekt koordinációs munkatárs

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: Nitrokémia Környezetvédelmi
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**

8184 Balatonfüzfő, Munkás tér 2.

**Projekt: Colortex tényfeltárás 2. ütem
(2025/K/17102)**

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1042211/1

Analitika kezdete: 2026. 01. 27.

Analitika vége: 2026. 01. 29.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére
bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak
teljes terjedelmében sokszorosítható.



Vizsgálati mintákat összesítő táblázat

Beszállító: Adept Enviro Kft. Beszállítás ideje: 2025/11/13 16:00 Megrendelőlap száma: 2025/040598


Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
CLRT-OG-24/7,0	2025/11/13	Talaj	0006418977	200 g	200 g barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	


Beszállító: Adept Enviro Kft. Beszállítás ideje: 2025/11/14 15:00 Megrendelőlap száma: 2025/040773

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
CLRT-OG_23/6,0 m	2025/11/14	Talaj	0006419583	200 g	200 g barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	


Összes szénhidrogén eloszlásvizsgálat


Mintatípus: Talaj





CLRT-OG-24/7,0: a minta C7-C30 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés nem degradálódott gázolajtól és benzintől származik. A kétféle szennyezés aránya: (gázolaj/benzin) 9.





CLRT-OG_23/6,0 m: a minta C8-C31 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés nem degradálódott gázolajtól és benzintől származik. A kétféle szennyezés aránya: (gázolaj/benzin) 21.

2026. január 29.

Klincsik Szilvia
projekt koordinációs munkatárs

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: Nitrokémia Környezetvédelmi
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**

8184 Balatonfüzfő, Munkás tér 2.

**Projekt: Colortex tényfeltárás 2. ütem
(2025/K/16990)**

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1042212/1

Analitika kezdete: 2026. 01. 27.

Analitika vége: 2026. 01. 29.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére
bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak
teljes terjedelmében sokszorosítható.




Vizsgálati mintákat összesítő táblázat


Beszállító: Adept Enviro Kft. Beszállítás ideje: 2025/11/11 16:30 Megrendelőlap száma: 2025/040341

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
CLRT-OG_15/7,0 m	2025/11/11	Talaj	0006417833	200 g	200 g barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	

Összes szénhidrogén eloszlásvizsgálat

Mintatípus: Talaj





CLRT-OG_15/7,0 m: a minta C7-C30 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés nem degradálódott gázolajtól és benzintől származik. A kétféle szennyezés aránya: (gázolaj/benzin) 19.

2026. január 29.

Klincsik Szilvia
projekt koordinációs munkatárs

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: Nitrokémia Környezetvédelmi
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**

8184 Balatonfüzfő, Munkás tér 2.

**Projekt: Budapest XV., volt Budapesti
Finomkötöttárugyár (COLORTEX) részletes
tényfeltárás 2. ütem (2025/K/16718)**

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1042213/1

Analitika kezdete: 2026. 01. 27.

Analitika vége: 2026. 01. 29.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére
bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak
teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség
ellenőrzés.


Vizsgálati mintákat összesítő táblázat

Beszállító: Adept Enviro Kft. Beszállítás ideje: 2025/11/06 15:45 Megrendelőlap száma: 2025/039850

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
CLRT-OG_9/7,0m	2025/11/06	Talaj	0006336050	200 g	200 g barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	


Összes szénhidrogén eloszlásvizsgálat

Mintatípus: Talaj



Projekt:
Budapest XV., volt
Budapesti
Finomkötöttárugyár
(COLORTX) részletes
tényfeltárás 2. ütem
(2025/K/16718)

Vizsg. jegyzők. sz.:
1042213/1;
2026. 01. 29.



CLRT-OG_9/7,0m: a minta C7-C31 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés nem degradálódott gázolajtól és benzintől származik. A kétféle szennyezés aránya (gázolaj/benzin): 19.

2026. január 29.

Klincsik Szilvia
projekt koordinációs munkatárs

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: Nitrokémia Környezetvédelmi
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**

8184 Balatonfüzfő, Munkás tér 2.

**Projekt: Budapest XV., volt Budapesti
Finomkötöttárugyár (COLORTEX) részletes
tényfeltárás 2. ütem (2025/K/16848)**

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1042214/1

Analitika kezdete: 2026. 01. 27.

Analitika vége: 2026. 01. 29.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére
bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak
teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség
ellenőrzés.


Vizsgálati mintákat összesítő táblázat

Beszállító: Adept Enviro Kft. Beszállítás ideje: 2025/11/07 13:50 Megrendelőlap száma: 2025/040048

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
CLRT-OG-08/7,0m	2025/11/07	Talaj	0006336047	200 g	200 g barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	


Összes szénhidrogén eloszlásvizsgálat

Mintatípus: Talaj



Projekt:
Budapest XV., volt
Budapesti
Finomkötöttárugyár
(COLORTX) részletes
tényfeltárás 2. ütem
(2025/K/16848)

Vizsg. jegyzők. sz.:
1042214/1;
2026. 01. 29.



CLRT-OG-08/7,0m: a minta C7-C32 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés nem degradálódott gázolajtól és benzintől származik. A kétféle szennyezés aránya: (gázolaj/benzin) 34.

2026. január 29.

Klincsik Szilvia
projekt koordinációs munkatárs

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: Nitrokémia Környezetvédelmi
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**

8184 Balatonfüzfő, Munkás tér 2.

**Projekt: Colortex tényfeltárás 2. ütem
(2025/K/17294)**

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1042215/1

Analitika kezdete: 2026. 01. 27.

Analitika vége: 2026. 01. 29.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség
ellenőrzés.


Vizsgálati mintákat összesítő táblázat


Beszállító: Adept Enviro Kft. Beszállítás ideje: 2025/11/17 16:00 Megrendelőlap száma: 2025/040919

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
CLRT-OG-22/7,0m	2025/11/17	Talaj	0006420714	200 g	200 g barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	

Összes szénhidrogén eloszlásvizsgálat

Mintatípus: Talaj





CLRT-OG-22/7,0 m: a minta C8-C31 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés nem degradálódott gázolajtól és benzintől származik. A kétféle szennyezés aránya: (gázolaj/benzin) 66.

2026. január 29.

Klincsik Szilvia
projekt koordinációs munkatárs

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: Nitrokémia Környezetvédelmi
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**

8184 Balatonfüzfő, Munkás tér 2.

**Projekt: Budapest XV., volt Budapesti
Finomkötöttárugyár (COLORTEX) részletes
tényfeltárás 2. ütem (2025/K/16886)**

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1042216/1

Analitika kezdete: 2026. 01. 27.

Analitika vége: 2026. 01. 29.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség
ellenőrzés.


Vizsgálati mintákat összesítő táblázat


Beszállító: Adept Enviro Kft. Beszállítás ideje: 2025/11/10 16:55 Megrendelőlap száma: 2025/040201

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
CLRT-OG-03/6,0 m	2025/11/10	Talaj	0006335982	200 g	200 g barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	

Összes szénhidrogén eloszlásvizsgálat

Mintatípus: Talaj





CLRT-OG-03/6,0 m: a minta C7-C32 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés degradálódott gázolajtól és benzintől származik. A kétféle szennyezés aránya: (gázolaj/benzin) 40.

2026. január 29.

Klincsik Szilvia
projekt koordinációs munkatárs

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: Nitrokémia Környezetvédelmi
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**

8184 Balatonfüzfő, Munkás tér 2.

**Projekt: Colortex tényfeltárás 2. ütem
(2025/K/17372)**

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1042217/1

Analitika kezdete: 2026. 01. 27.

Analitika vége: 2026. 01. 29.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére
bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak
teljes terjedelmében sokszorosítható.




Vizsgálati mintákat összesítő táblázat


Beszállító: Adept Enviro Kft. Beszállítás ideje: 2025/11/18 16:20 Megrendelőlap száma: 2025/041115

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
CLRT-OG-34/6,2m	2025/11/18	Talaj	0006408395	200 g	200 g barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	
CLRT-OG-38/6,0m	2025/11/18	Talaj	0006408414	200 g	200 g barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	


Összes szénhidrogén eloszlásvizsgálat


Mintatípus: Talaj





CLRT-OG_34/6,2 m: a minta C7-C31 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés nem degradálódott gázolajtól és benzintől származik. A kétféle szennyezés aránya: (gázolaj/benzin) 57.





CLRT-OG-38/6,0 m: a minta C7-C31 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés degradálódott gázolajtól és benzintől származik. A kétféle szennyezés aránya: (gázolaj/benzin) 71.

2026. január 29.

Klincsik Szilvia
projekt koordinációs munkatárs

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: Nitrokémia Környezetvédelmi
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**

8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2.

**Projekt: Budapest, XV. kerület volt
Finomkötöttárugyár, egykori COLORTEx
területének és környezetének tényfeltárás
kiegészítése (2024/K/10635)**

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1042218/1

Analitika kezdete: 2026. 01. 27.

Analitika vége: 2026. 01. 29.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére
bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak
teljes terjedelmében sokszorosítható.




Jegyzőkönyv érvényesség
ellenőrzés.

Vizsgálati mintákat összesítő táblázat
Beszállító: Adept Enviro Kft. Beszállítás ideje: 2024/08/15 17:30 Megrendelőlap száma: 2024/029683


Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
CLRT-A109/7,0	2024/08/15	Talaj	0005291642	200 g	200 g barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	

Összes szénhidrogén eloszlásvizsgálat

Mintatípus: Talaj



Klincsik Szilvia
projekt koordinációs munkatárs



CLRT-A109/7,0: a minta C8-C32 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés nem degradálódott gázolajtól és benzintől származik. A kétféle szennyezés aránya: (gázolaj/benzin) 79.

2026. január 29.

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: Nitrokémia Környezetvédelmi
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**

8184 Balatonfüzfő, Munkás tér 2.

**Projekt: Budapest, XV. kerület volt
Finomkötöttárugyár, egykori COLORTEx
területének és környezetének tényfeltárás
kiegészítése (2024/K/14542)**

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1043449/1

Analitika kezdete: 2026. 02. 03.

Analitika vége: 2026. 02. 05.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére
bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak
teljes terjedelmében sokszorosítható.




Jegyzőkönyv érvényesség
ellenőrzés.

Vizsgálati mintákat összesítő táblázat
Beszállító: Adept Enviro Kft. Beszállítás ideje: 2024/11/07 17:24 Megrendelőlap száma: 2024/041632

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
CLRT-F102_4	2024/11/07	Felszín alatti víz	0004797224	40 cm ³	PESZT. HPLC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	
CLRT-F102_4	2024/11/07	Felszín alatti víz	0004797232	40 cm ³	PESZT. HPLC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	
CLRT-F102_4	2024/11/07	Felszín alatti víz	0004797234	40 cm ³	PESZT. HPLC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	
CLRT-F102_4	2024/11/07	Felszín alatti víz	0004797238	40 cm ³	PESZT. HPLC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	
CLRT-F102_4	2024/11/07	Felszín alatti víz	0004797241	40 cm ³	PESZT. HPLC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	
CLRT-F102_4	2024/11/07	Felszín alatti víz	0005114121	1000 cm ³	PAH 1 l bama üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	
CLRT-F102_4	2024/11/07	Felszín alatti víz	0005307073	50 cm ³	OLDOTT FÉM 50 ml centrifugacső	Salétromsavval tartósított	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	
CLRT-F102_4	2024/11/07	Felszín alatti víz	0005381230	1000 cm ³	PAH 1 l bama üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	
CLRT-F102_4	2024/11/07	Felszín alatti víz	0005381234	1000 cm ³	PAH 1 l bama üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	
CLRT-F102_4	2024/11/07	Felszín alatti víz	0005410331	500 cm ³	ÁVK 0,5 l bama üveg	Hűtött	Akkreditált	Adept Enviro Kft.	


Összes szénhidrogén eloszlásvizsgálat

Mintatípus: Felszín alatti víz



Projekt:
Budapest, XV. kerület
volt Finomkőottárugyár,
egykori COLORTX
területének és
környezetének
tényfeltárás kiegészítése
(2024/K/14542)

Vizsg. jegyzők. sz.:
1043449/1;
2026. 02. 05.



CLRT-F102_4: a minta C10-C29 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést. A kromatográfiás kép alapján a szennyezés nem degradálódott gázolajtól származik.

2026. február 5.

Zsuponyó Bálint István
Analytical Service Manager

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.